




Mastercool[®] Inc.
"World Class Quality"

Инструкции 71550
Обжимной станок для шлангов А/С




Внимание!



Используйте защитные очки!

ОБЖИМНОЙ СТАНОК ДЛЯ ШЛАНГОВ А/С



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Обжимной станок можно закрепить на верстаке или зажать в тисках

ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ!



ВНИМАНИЕ!



Используйте защитные очки!

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! НЕ затягивайте обжимной станок, если в него не вставлен шланг или фитинг. Это может привести к порче станка. При работе будьте предельно осторожны, не держите руки в зоне зажима.

1. Снимите болт и откройте верхнее ядро.
*** Примечание: возможно, для того, чтобы отвести верхнее ядро от поршня, Вам придется повернуть корпус против часовой стрелки.**

2. Выберите соответствующую пресс-форму.
Стандартный шланг:
6 (5/16") - Пурпурный # 10 (1/2") - Желтый
8 (13/32") - Красный # 12 (5/8") - Зеленый

- * Примечание: Убедитесь, что используете пресс-форму соответствующего размера! Несоблюдение размеров может привести к утечке или выходу обжимного станка из строя!**

3. Вставьте форму в ядро.
4. Вставьте фитинг и шланг в обжимной станок и закройте верхнее ядро.
5. Надежно закрепите болт
*** Примечание: перед началом обжима убедитесь, что болт в отверстиях надежно затянут.**
6. Поверните осевой винт по часовой стрелке до тех пор, пока нижняя часть ядра не будет соприкоснуться с линией окончательной обработки (приблизительно 1/8" от нижнего ядра).
7. Поместите фитинг в центр формы.
8. Затяните осевой винт до упора.
*** Примечание: никогда не используйте ударные инструменты или усилители мощности**
9. После завершения обжима поверните осевой винт против часовой стрелки до упора.
10. Снимите удерживающий болт и откройте ядро.
11. Извлеките шланг.

НОМЕРА ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№ детали	Описание
71500-1	Привод обжимного станка
71500-6	Пресс-форма #6 (5/16") и #8 Уменьшенный барьер (13/32")
71500-8	Пресс-форма #8 (13/32")
71500-10	Пресс-форма #10 (1/2")
71500-12	Пресс-форма #12 (5/8")
71500-PB	Пластмассовый короб пресс-формы

Дополнительные пресс-формы с уменьшенным барьером

№ детали	Описание
71500-6SRB	Пресс-форма #6 (5/16" уменьшенный барьер)
71500-10SRB	Пресс-форма #10 (1/2" уменьшенный барьер)
71500-12SRB	Пресс-форма #12 (5/8" уменьшенный барьер)

Служба гарантийного ремонта
Тел. 1-888-825-6989, звонок бесплатный
E-mail: techs@mastercool.com